



МЧС ДНР
14 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД Г. МАКЕЕВКА
МИНИСТЕРСТВА ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»
(14 ПСЧ ГБУ «ПСО Г. МАКЕЕВКА МЧС ДНР)

ул. Давыденко, 198/1, г. Макеевка, 86121 тел./факс (06232) 4-05-26, 4-05-09

Web: www.dnmchs.ru

E-mail: 14psch@mail.dnmchs.ru

11.08.2022 № 16.03/ 114
На № _____ от _____

Заведующей
бюджетного
образовательного
учреждения «Ясли - сад № 148
комбинированного типа города
Макеевки»
Н.А. Голубовой

СПРАВКА

о противопожарном состоянии объекта

Согласно заявлению №25/20-358-29 от 08.08.2022 проведено обследование объекта надзора по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности, в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ясли - сад № 148 комбинированного типа города Макеевки», по адресу: город Макеевка, улица Ботаническая, 10а

(наименование объекта надзора (его части), адрес местонахождения)

Обследование проведено:

Главным государственным инспектором- начальником группы надзорной деятельности и профилактической работы 14 пожарно-спасательной части Государственного бюджетного учреждения «Пожарно-спасательный отряд Г. МАКЕЕВКА МЧС ДНР» капитаном службы гражданской защиты Бодуновым Дмитрием Игоревичем; инспектором группы надзорной деятельности и профилактической работы 14 пожарно-спасательной части Государственного бюджетного учреждения «Пожарно-спасательный отряд Г. МАКЕЕВКА МЧС ДНР» лейтенантом службы гражданской защиты Декусар Альбиной Константиновной

(должность, звание, фамилия, имя и отчество должностного лица органа государственного надзора, которое провело экспертизу)

Обследование проведено в срок с «08» августа 2022 г. по «11» августа 2022г.

Обследование проведено в присутствии: и.о. заведующего Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Ясли – сад № 148 комбинированного типа города Макеевки» Голубовой Натальи Александровны

(Должность, Ф.И.О. представителя юридического лица или физического лица предпринимателя)

При проведении обследования выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Детальное описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены (пункт, статья)
1	2	3
1	Не разработана, не утверждена приказом и не вывешена на видных местах общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с Приложением 2 к настоящим Правилам.	«Правила пожарной безопасности в Донецкой Народной Республике», утвержденные приказом МЧС Донецкой Народной Республики № 390 от 29.10.2021г., зарегистрированном в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики № 4784 от 01.11.2021г., (далее – ППБ ДНР), п. 3.11 п. 2
2	Руководитель объекта не организовал наличие информационных стендов по обеспечению пожарной безопасности, а также своевременное их обновление в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам.	ППБ ДНР, п. 3.2.
3	Не проведен замер сопротивления изоляции электрических сетей и электроустановок.	ППБ ДНР п. 5.1.24 НАПБ В. 01.042-89/920 п. 4.4.23
4	Помещение электрощитовой не обеспечено углекислотным огнетушителем с величиной заряда огнетушащего вещества не менее 3 кг.	ППБ ДНР, п. 6.4.8. Типовые нормы положенности огнетушителей», утвержденные приказом МЧС Украины от 02.04.2004 года № 151 и зарегистрированными в Министерстве юстиции Украины 29.04.2004 года за № 554/9153 (далее – НАПБ Б.03.001-2004), п. 3.8.
5	Помещения с наличием компьютеров не укомплектованы переносными углекислотными огнетушителями из расчёта один огнетушитель ОУ-2 или ОУ-3 на три компьютера, но не меньше одного огнетушителя на помещение (кабинет методиста, делопроизводителя, кабинет заведующего).	ППБ ДНР п. 6.4.8, п. 6.4.9 приложение 6


6	Стационарные наружные лестницы типа СЗ не обеспечивают безопасность во время эвакуации всех людей, находящихся в помещениях здания (перила и ступеньки двух лестниц находятся в аварийном состоянии).	ППБ ДНР, п. 4.3.1
7	Подвальное помещение не очищено от горючего мусора (вещи б/у)	ППБ ДНР п. 4.2.1. НАПБ В.01.050-98/920 п. 4.2.24.
8	Не установлена обводная арматура на вводе в здание в подвальном помещении, перед счетчиком холодной воды, рассчитанная на пропуск максимального секундного расхода воды для пожаротушения.	ППБ ДНР п. 6.3.2.1. Государственные строительные нормы «Внутренний водопровод и канализация» (далее - ДБН В.2.5-64-2012) п. 13.6.
9	Трубопровод внутреннего противопожарного водоснабжения не выполнен полностью металлическим (пластиковые трубы в подвале).	ППБ ДНР п. 6.3.2.1. ДБН В.2.5-64-2012 п. 9.3.
10	Не устроен выход на кровлю с лестничной клетки по закрепленной вертикальной, металлической лестнице.	ППБ ДНР п. 1.4 ДБН В.1.1-7-2002 п. 6.6
11	Дверной проем в противопожарной стене между помещением электрощитовой и коридором не оборудован противопожарной дверью против распространения огня и продуктов горения.	ППБ ДНР, п. 4.2.4; ДБН В.1.1-7-2002 п.4.13, 2.12-2.14, 2.15.
12	Дверной проем в противопожарной стене между складским помещением (кладовая завхоза) и коридором не оборудован противопожарной дверью против распространения огня и продуктов горения.	ППБ ДНР, п. 4.2.4; ДБН В.1.1-7-2002 п.4.13, 2.12-2.14, 2.15. ДБН В.2.2-4-97 п.3.66
13	Дверной проем в противопожарной стене между складским помещением (кладовая завхоза в спортивном зале) и спортивным залом не оборудован противопожарной дверью против распространения огня и продуктов горения.	ППБ ДНР п. 4.2.4; ДБН В.1.1-7-2002 п.4.13, 2.12-2.14, 2.15. ДБН В.2.2-4-97 п.3.66.
14	Дверной проем в противопожарной стене между складским помещением и помещением пищеблока не оборудован противопожарной дверью против распространения огня и продуктов горения.	ППБ ДНР п. 4.2.4; ДБН В.1.1-7-2002 п.4.13, 2.12-2.14, 2.15.
15	Выходы на кровлю не оборудован противопожарным люком против распространения огня и продуктов горения размерами не менее 0,6х0,8м.	ППБ ДНР, п. 4.2.4; ДБН В.1.1-7-2002, п. 6.6; НАПБ В.01.050-98/920, п.7.6.6
16	Лестничные клетки, коридоры проходы и другие пути эвакуации не обеспечены эвакуационным освещением	ППБ ДНР п. 4.3.8 ДБН В.2.5-28-2006 п. 4.74 «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Естественное и искусственное освещение».

17	Помещения не оборудованы установкой пожарной сигнализации в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.	ППБ ДНР, п. 6.1.2 ДБН В.2.5-56-2010 приложение В (обязательное) таблица В.1 п.7.3.
18	Помещения объекта не обеспечены системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей СО - 3.	ППБ ДНР, п. 6.2.1; Государственные строительные нормы Украины «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Системы противопожарной защиты» (далее – ДБН В.2.5-56:2010) приложение Г, таблица Г1, п. 5.1.

Обследование проведено:


Главным государственным инспектором
по пожарному надзору – начальником группы
надзорной деятельности и профилактической работы
14 ПСЧ ГБУ «ПСО Г. МАКЕЕВКА МЧС ДНР»

Бодуновым Дмитрием Игоревичем
(Должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Инспектор группы надзорной деятельности
и профилактической работы 14 ПСЧ
ГБУ «ПСО Г. МАКЕЕВКА МЧС ДНР»
Декусар Альбина Константиновна
(Должность, Ф.И.О.)




(подпись)

Объяснения, замечания или возражения относительно проведенного обследования и составленной справки, которые имеют место со стороны юридического лица, физического лица – предпринимателя или физического лица

Экземпляр справки получил(а).

Заведующая муниципального
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Ясли – сад № 148 комбинированного типа
города Макеевки»

Голубова Наталья Александровна
(Должность, Ф.И.О. наименование юридического
или физического лица предпринимателя)



(подпись)

«14» 08 2022 г